

Ajuste de los indicadores de servicio del aceite de motor

BMW Serie 5

FABRICANTE: BMW
MODELO: Serie 5 (E60/61)
VERSIÓN: Todas




Ajuste servicio aceite motor:

El indicador de intervalos de revisión sólo puede reajustarse manualmente si su valor está por debajo del 80% de su duración prevista, lo cual viene indicado por el signo (i) en indicador (B). Si aparece (o), es indicativo de que no debe reajustarse todavía.



1° Dé el contacto. Pulse y mantenga pulsado el botón (A) durante 10 segundos, hasta que aparezca en la pantalla (indicador B) el primer componente a revisar. Pulse el botón (A) para que aparezca el siguiente componente a revisar.



2° Si el componente que aparece debe reajustarse, pulse y mantenga pulsado el botón (A), durante 3 segundos hasta que aparezca el mensaje "reset" (reajustar).

3° Pulse y mantenga pulsado de nuevo el botón (A) durante al menos 3 segundos.

4° Quite el contacto.

